

DESCRIZIONE

Gli spazi esterni della Succursale dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo sono caratterizzati una serie di criticità: mancanza di un'adeguata sistemazione funzionale alla fruibilità da parte della popolazione scolastica; mancanza di manutenzione dell'edificio e degli spazi a verde, assenza di manutenzione dello spazio usato come campo di calcio (che da tempo è senza porte e con la rete in precarie condizioni, situazione che di fatto ne impedisce l'uso); assenza di spazi per praticare educazione fisica (gli studenti vengono accompagnati in un plesso esterno). Quanto previsto è guidato dalla convinzione che una maggiore cura e fruibilità degli spazi esterni possa portare ad una maggiore identità della scuola in cui gli studenti possano riconoscersi e, aumentando il loro senso di appartenenza, possa questo contribuire a ridurre la dispersione scolastica.

ÿ	2.			Richie
Tinteggiatura delle facciate	Installazione di bandiere	pedana per il salto in lungo e salto triplo	Realizzazione di campo polifunzionale, pista per la corsa,	Richiesta per Autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario

Marco Polo

b. 4 STATO DI PROGETTO Scala grafica Data PLANIMETRIA COMPLESSO SCOLASTICO 1:200 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	b. 4			elaborato			
Scala grafica 1:200					PLANIMETRIA COMP	Oggetto elaborato	
					LESSO SCOLASTICO	STATO DI PROGETTO	
					1:200	Scala grafica	
			10,01,010	13/02/2019			