



S.P. n° 306 "Casolana-Riolese"

Restauro e messa in sicurezza delle protezioni laterali del ponte

al Km 38+750



PROGETTO ESECUTIVO

Stato Attuale, Stato di Progetto e Sovrapposto

Prospetto Lato a Valle e Lato a Monte

TAVOLA N.

02-d

SCALA 1: 200

NOME FILE: 20140311 - SP306-Km38+750 - 03-04 Plan Prosp Sez Tipo Att-Prog-Sovr

C.U.P.: PRATICA N.

R.U.P.: Ing. Lorenzo Ballerini

PROGETTISTI:

Ing. Claudio Brunori

COLLABORATORI:

Geom. Filippo Cerami
Geom. Marco Vannuccini

COORDINATORE PER LA SICUREZZA:

Ing. Claudio Brunori

Percorso: T:\Redazione Progetti\SP306_XXXXXX-Ponte km 38+750 Palazzuolo

Ripristino\04-Esecutivo\03-Consegnati\01-Sorgenti\01-Tavole

modificato

data modifica

verifica

approvazione

Masini_CAD_rev04

17-11-2010

AQ

DIR

Demolizioni

Ricostruzioni

Prospetto Lato a Valle - Stato Attuale - Scala 1:200

Prospetto Lato a Valle - Stato di Progetto - Scala 1:200

Prospetto Lato a Valle - Stato Sovrapposto - Scala 1:200

Prospetto Lato a Monte - Stato Attuale - Scala 1:200

Prospetto Lato a Monte - Stato di Progetto - Scala 1:200

Prospetto Lato a Monte - Stato Sovrapposto - Scala 1:200