

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Oggetto: lavori interni all' edificio scolastico sede dell'Istituto Buontalenti , a Firenze in via San Bartolo a Cintoia 19/a.

In vista dell'apertura dell'anno scolastico 2017/2018 la Dirigenza Scolastica ha inoltrato richiesta di nuovi spazi formativi per adibirli a laboratori e spazi multiuso per i quali attualmente sono utilizzate aule didattiche che altrimenti sarebbero usate per tale scopo invece che promiscuamente e parzialmente. Gli spazi per tali attività sono presenti nell'Istituto , al piano secondo , ma attualmente chiuse ed utilizzate come magazzini. Trattasi di quattro ampi vani , precedentemente con destinazione laboratori ed attività secondarie, che si affacciano sull'atrio principale con ampie finestrate. La riapertura dei locali comporta opere di manutenzione ordinaria quale sostituzione di pavimenti, tinteggiature, sostituzione degli infissi di accesso ed installazione di pellicole di sicurezza per rendere le finestrate a norma infortuni. Non sono previste opere murarie tranne che quei lavori necessari per la sostituzione di parti ammalorate.

Il tutto come meglio identificato negli elaborati alla presente allegati.

Geom. Daniele Brunori